

MEDIUM SOFT STARTER



CD Automation S.r.l.

Via Picasso 34/36 - 20025 - Legnano (MI) - ITALY

Tel +39 0331 577479 - Fax +39 0331 579479

E-Mail: info@cdautomation.com - WEB: www.cdautomation.com

SOMMARIO

1 Avvertenze Importanti per la sicurezza	4
2 Overview	5
2.1 Collegamenti di base	6
3 Avvio Rapido.....	7
4 Procedura di Installazione	8
4.1 Disimballaggio	8
4.2 Impostazioni di Fabbrica	9
4.3 Montaggio	10
4.4 Dimensioni e Fori di Fissaggio	11
4.5 Formato dei prodotti	11
4.6 Scelta dei Fusibili	12
5 Istruzioni di collegamento	13
5.1 Dettagli sui cavi	13
5.2 Collegamenti di potenza	14
5.3 Terminali di Comando	14
5.4 Schema di collegamento per STM =<100A	15
5.5 Schema di collegamento per STM >100A	16
6 Dettagli di collegamento	17
6.1 Alimentazione della Scheda Elettronica	17
6.2 Ingressi Digitali	17
6.3 Uscite Digitali	18
6.4 Trimmers	18
7 Stato dei LED e Allarmi	19
7.1 Tabella dello stato dei LED	19
7.2 Allarmi Critici	19
8 Applicazioni Tipiche	21
9 Manutenzione	22
9.1 Ventole di Raffreddamento	22
9.2 Manutenzione	22
9.3 Procedura di riparazione	22
9.4 Garanzia	22
10 Note.....	23

1 Avvertenze Importanti per la sicurezza



Prima di qualsiasi operazione sulle parti meccaniche o elettriche dell'installazione, controllare che i cavi di controllo e di alimentazione dell'unità siano isolati dalle fonti di tensione.

Durante il funzionamento il motore può essere bloccato annullando l'ordine di avvio, ma il dispositivo d'avviamento rimane alimentato.

Se l'incolumità del personale richiede la prevenzione di questo improvviso riavvio, questo sistema di arresto elettronico non è sufficiente: utilizzare un appropriato dispositivo elettromeccanico per assicurare che l'unità sia elettricamente isolata dalla linea in ingresso.

Il dispositivo d'avviamento lavora in maniera ottimale con i dispositivi di sicurezza che, in caso di un difetto, possono arrestare il dispositivo d'avviamento e conseguentemente il motore.

Il motore in se può essere bloccato da un bloccaggio meccanico. Infine, anche le variazioni di tensione o buchi sulla linea possono causare gli arresti.

Se la causa dell'arresto sparisce, c'è il rischio di un nuovo riavvio che può mettere le macchine, l'installazione o il personale in pericolo. In questo caso l'utilizzatore deve prendere le precauzioni necessarie contro il possibile riavvio, ad esempio tagliando l'alimentazione.

Questo dispositivo d'avviamento deve essere installato in conformità degli standards internazionali e nazionali.

Installare il dispositivo in conformità è responsabilità dell'integratore di sistemi che deve osservare le direttive EMC ed altre all'interno dell'Unione Europea. Le specifiche contenute in questo documento devono essere applicate per aderire ai requisiti essenziali delle direttive EMC.

Il dispositivo d'avviamento STM deve essere considerato come componente: da solo non può essere considerato a soddisfare tutte le direttive europee (direttiva macchine e direttiva di compatibilità elettromagnetica). È responsabilità dell'integratore finale a garantire la conformità ai relativi standards.

Note



Pericolo: Questa icona è presente in tutte le procedure operative dove la non osservanza delle istruzioni può provocare lesioni gravi o morte



Attenzione: Questa icona è presente in tutte le procedure operative dove la non osservanza delle istruzioni può provocare danni all'unità SOFT STARTER..

CD Automation si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e a questo manuale senza alcun preavviso.



2 Overview


L'unità digitale STM Soft Starter è il modello medio della gamma dei prodotti CD Automation. Sul fronte dell'unità sono disponibili dei potenziometri che permettono la regolazione di:

- Rampa di Soft Start e rampa di Soft Stop
- Valore di Tensione Iniziale
- Impostazione del Limite di Corrente

All'interno della famiglia STM soft starters è stato implementato uno speciale circuito per eliminare le oscillazioni di velocità del motore durante l'avvio ed un circuito elettronico per il controllo del sovraccarico termico del motore.

Le taglie fino a 100A sono dotate di Bypass interno, mentre per le taglie superiori è disponibile un rele d'uscita per il comando del contattore di Bypass esterno.

E comunque possibile non usare il bypass esterno e lavorare con i thyristors in servizio continuo.



L'unità STM Soft Starter è progettata per fornire un avviamento progressivo per i motori trifasi ad induzione, e ridurre quindi i valori della corrente e della coppia di spunto. Tutti gli apparecchi sono forniti di una rampa di accelerazione regolabile, con piedistallo (tensione di partenza e quindi coppia) regolabile, per consentire la massima flessibilità d'utilizzo su ogni impianto.

Gli apparecchi vengono semplicemente inseriti tra i teleruttori ed il motore.

2.1 Collegamenti di base

Collegamento a Stella (3 fili)

$$I_M = I_S = I_L \qquad V_M = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$$


I_L = Corrente di Linea

I_S = Corrente del Soft Starter

I_M = Corrente del Motore (Avvolgimento)

V_L = Tensione di Linea

V_M = Tensione de Motore



Collegamento a Triangolo (3 fili)

$$I_M = \frac{I_L}{\sqrt{3}} \qquad I_S = I_L \qquad V_M = V_L$$


I_L = Corrente di Linea

I_S = Corrente del Soft Starter

I_M = Corrente del Motore (Avvolgimento)

V_L = Tensione di Linea

V_M = Tensione de Motore



3 Avvio Rapido



Attenzione: questa procedura deve essere eseguita solo da personale specializzato.

L'avvio delle unità STM deve essere effettuato da personale elettrotecnico che ha familiarità con i dispositivi d'avviamento "Soft starters" e delle loro applicazioni. Questa lista tratta i punti necessari per un avvio di base:

1. Verifica le Connessioni di Base Assicurarsi che la corrente massima del Soft Start è in linea con le specifiche richieste per l'applicazione.
(Vedere par. 2.1)
2. Verificare le Impostazioni di Fabbrica
(Vedere par. 4.2)
3. Verificare il Montaggio dell'Soft Starter STM
(Vedere par. 4.3)
4. Verificare lo Schema di Collegamento:
 - Tutti i collegamenti devono essere in linea ai cablaggi indicati su questo manuale.
 - Verificare che non ci sia un corto circuito sul carico.
(Vedere par. 5)
5. Fornire all'unità, la corretta Alimentazione della scheda Elettronica
(Vedere par. 6.1)
6. Se non specificati nel Codice Ordinazione:
 - Impostare la Corrente a pieno carico (In) del motore con il trimmer Inom.
 - Impostare il Limite di Corrente con il trimmer ILim (Rif. alle Applicazioni Tipiche Par. 8).
(Vedere par. 6.4)
7. Applicare il comando di Start. Se il motore non inizia a girare, arrestare l'unità, aumentare la tensione iniziale (trimmer ST) ed avviare ancora. Attenzione: valori troppo elevati di tensione iniziale possono causare rush di corrente e shock meccanici
8. Quando il motore comincia a girare, se la velocità del motore non accelera al valore nominale, aumentare il limite di corrente. Se la corrente durante l'accelerazione è troppo alta, aumentare il tempo di accelerazione (trimmer ACC)
9. Applicare il comando di Stop ed impostare il tempo di decelerazione con il trimmer DEC
(se non si usa: Ruotarlo completamente in senso antiorario)

Il Soft Starter STM è pronto all'uso.

4 Procedura di Installazione


4.1 Disimballaggio



Attenzione: Prima dell'installazione, assicurarsi che l'unità non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di danneggiamento, notificarlo immediatamente al corriere.

L'etichetta di identificazione riporta tutte le informazioni relative alle impostazioni di fabbrica dell'unità, questa etichetta è posta sull'unità, come rappresentato in figura sotto.

Verificare che il prodotto corrisponda effettivamente a quello ordinato (vedere par. 4.2).



4.2 Impostazioni di Fabbrica

Modello	1	2	3	4	5	6	7	8
STM								

1	Corrente Nominale							
	Connessione a 3 fili							
	Picco 3 In		Picco 3,5 In		Picco 4 In		Picco 4,5 In	
	22A		19A		16A		14A	
	34A		30A		26A		24A	
	75A		65A		58A		50A	
	80A		70A		60A		52A	
	150A		140A		120A		110A	
	165A		150A		130A		120A	

2	Corrente di Avvio							
	3 In		3,5 In		4 In		4,5 In	

3	Tensione Operativa del Motore							
	Specificare questo valore per configurare l'unità in CD Automation							

4	Tensione di Alimentazione della Scheda Elettronica							
	110V	Da 100 a 130Vac						
	230V	Da 210 a 265Vac						

5	Connessione							
	3W	Connessione a 3 fili						
	3WB	Connessione a 3 fili + bypass						

6	Tempo di Avviamento							
	Specificare questo valore per configurare l'unità in CD Automation							

7	Tempo di Inattività							
	Specificare questo valore per configurare l'unità in CD Automation							

8	Opzioni							
	FUS	Fusibili Esterni						
	3TA	Modulo esterno 3TA						

4.3 Montaggio




Attenzione: Controllare che nessun liquido, polvere o oggetti conduttivi possono cadere nell'avviatore.

Il Soft Starter STM deve essere sempre montate in posizione verticale al fine di facilitare il raffreddamento del dissipatore. Mantenere le distanze minime in orizzontale e in verticale come rappresentato. Quando più unità sono montate all'interno di un armadio elettrico mantenere una circolazione dell'aria come rappresentato in figura.

La dissipazione di calore del dispositivo d'avviamento mentre il motore sta funzionando con bypass chiuso è minima (circa 40 watt).

Senza bypass la dissipazione di calore è circa 3xIn watt.


Durante l'avvio la dissipazione di calore aumenta fino a 10/20xIn watt, dipende dalla corrente di avvio. Se il motore è avviato frequentemente l'armadio dovrebbe essere progettato per la più alta dissipazione di calore con ad esempio una ventilazione supplementare.



4.3.1 Condizioni ambientali di installazione

Temperatura Ambiente	0°C a +45°C
Temperatura di deposito	-25°C a +70°C
Installazione	Non installare a contatto diretto della luce del sole, dove c'è polvere conduttiva, gas corrosivi, vibrazione, acqua o anche in ambienti salati.
Altezza	Fino a 1000 metri sopra il livello del mare. Per altitudine più alta ridurre la corrente nominale del 2% per ogni 100m oltre i 1000m
Umidità	Da 5 a 95% senza condensa e ghiaccio

4.4 Dimensioni e Fori di Fissaggio



4.5 Formato dei prodotti

Connessione a 3 fili				
Corrente Nominale Picco 3 In	Corrente Nominale Picco 3,5 In	Corrente Nominale Picco 4 In	Corrente Nominale Picco 4,5 In	Taglia STM
22A	19A	16A	14A	SIZE 9
34A	30A	26A	24A	
75A	65A	58A	50A	
80A	70A	60A	52A	
150A	140A	120A	110A	
165A	150A	130A	120A	

4.6 Scelta dei Fusibili



Attenzione: UTILIZZARE SOLO FUSIBILI EXTRARAPIDI CON APPROPRIATO I^2T

Corrente Nominale				Fusibile	
Picco 3 In	Picco 3,5 In	Picco 4 In	Picco 4,5 In	Max I^2T Fusibile (A ² sec)	Qta
22A	19A	16A	14A	3800	3
34A	30A	26A	24A	3800	3
75A	65A	58A	50A	9050	3
80A	70A	60A	52A	15300	3
150A	140A	120A	110A	102500	3
165A	150A	130A	120A	188000	3



Attenzione: Se si utilizzano Fusibili diversi da quelli consigliati, utilizzare sempre fusibili con I^2t 20% più basso di quello dei thyristor.



Attenzione: I fusibili extrarapidi sono utilizzati solo per proteggere l'unità e non per proteggere l'installazione.



Attenzione: La garanzia del Soft Starter STM decade se si utilizza fusibili non appropriati. Vedere tabella sopra riportata.



Pericolo: L'installazione deve essere protetta da sezionatori di linea o fusibili sezionabili.



5 Istruzioni di collegamento



Attenzione: questa procedura deve essere eseguita solo da personale specializzato.

- Accertarsi che l'alimentazione della scheda di controllo sia disinserita.
- Accertarsi che l'alimentazione di linea sia disinserita.
- Accertarsi che il relativo accoppiamento al motore corrisponda alla tensione di linea.
- Utilizzare cavi in conformità alle istruzioni riportate su questo manuale.
- Collegare il dispositivo d'avviamento all'alimentazione di potenza e di controllo seguendo lo schema di collegamento riportato su questo manuale.

5.1 Dettagli sui cavi

Usare conduttori in rame omologati per applicazioni a 75°C.

5.1.1 Serraggio (suggerito) dei Cavi di Potenza

Taglia STM	Tipo di Connessione	Coppia di Serraggio Lb-in (N-m)	Range Del filo AWG / kcmil	Terminale del filo
SIZE 9	Blocco Terminale M8	265 (30.0)	8 4/0	Filo di rame o Tubetti terminali

5.1.2 Dimensionamento (suggerito) dei Cavi di Potenza

Corrente	Cavo di Alimentazione		Cavo Motore (Output)		Cavo Bypass (con Bypass)		Terra	
	mm ²	AWG	mm ²	AWG	mm ²	AWG	mm ²	AWG
14A÷45A	10	8	10	8	10	8	6	10
50A÷76A	35	2	35	2	35	2	16	4
80A÷95A	50	1/0	50	1/0	50	1/0	25	2
100A÷112A	75	3/0	75	3/0	75	3/0	35	2
120A÷170A	95	4/0	95	4/0	95	4/0	50	1/0

5.1.3 Dimensionamento dei Cavi della Morsettiera di comando


Cavo massimo di collegamento per tutte le taglie: 1.5 mm² (14 AWG)

5.2 Collegamenti di potenza



Pericolo: Prima di collegare o scollegare, essere sicuri che i cavi siano isolati dalla tensione.

Terminale	Descrizione
L1	Ingresso di Linea Fase 1
L2	Ingresso di Linea Fase 2
L3	Ingresso di Linea Fase 3
M1	Uscita Motore Fase U
M2	Uscita Motore Fase V
M3	Uscita Motore Fase W




5.3 Terminali di Comando



Pericolo: Prima di collegare o scollegare, essere sicuri che i cavi siano isolati dalla tensione.


Terminale	Descrizione
1	Tensione Alimentazione Scheda (vedere par. 6.1)
2	Tensione Alimentazione Scheda (vedere par. 6.1)
3	Uscita isolata +12Vdc MAX 10mA
4	Ingresso Digitale (+): Start / Stop
5	Ingresso Digitale (-): Start / Stop
6	GND per Ingresso Digitale
7	Comune per uscite relè
8	Uscita relè 1: Run (Max 500mA, 125Vac)
9	Uscita relè 2: Bypass (Max 500mA, 125Vac)
10	Uscita relè 3: Allarme (Max 500mA, 125Vac) (vedere par. 6)



5.4 Schema di collegamento per STM = <100A



Attenzione: questa procedura deve essere eseguita solo da personale specializzato.



NOTE:

- *1 L'installazione deve essere protetta da un interruttore termico o da fusibili. Aprire l'interruttore senza il comando di Stop, genera l'allarme di Bassa tensione
- *2 Dimensionare il trasformatore esterno in base alla tensione di alimentazione della scheda elettronica (riportata sull'etichetta identificativa)
- *3 In base al tipo di alimentazione scelta per le lampade di segnalazione e la bobina del contattore principale prevedere degli opportuni attenuatori di disturbi.
- *4 Rispettare i limiti del contatto (vedere par. 6.3)

6 Dettagli di collegamento

6.1 Alimentazione della Scheda Elettronica

L'unità STM Soft Starter, per funzionare, necessita di una tensione di alimentazione per le schede elettroniche che alimenta anche i ventilatori interni.

Il consumo è di 10VA max, a cui bisogna aggiungere il consumo delle ventole interne (vedere par. 9.1). La tensione di alimentazione per le schede elettroniche viene scelta dal cliente attraverso il codice di ordinazione prodotto. Il codice di ordinazione prodotto è scritto sulla targhetta di identificazione.



Pericolo: Prima di collegare o scollegare, essere sicuri che i cavi siano isolati dalla tensione.

Terminale	Descrizione
1	Tensione Alimentazione Scheda Elettronica
2	Tensione Alimentazione Scheda Elettronica

6.2 Ingressi Digitali

L'unità STM Soft Starter ha 1 ingresso digitale opto-isolato a 12-24Vdc.

Per comandare l'ingresso è possibile utilizzare l'alimentazione interna (Terminali 3 e 6) oppure una sorgente esterna come ad esempio il PLC.

6.2.1 Start/Stop (Terminali 3-4 e 5-6)

Il comando di Start attiva la relativa uscita digitale (terminale 7 e 8) collegata al contattore principale, se nessun allarme interviene, l'unità STM dà un'uscita ed il motore inizia a girare.

Il comando di Stop ferma l'unità STM e l'uscita tornerà a zero seguendo la rampa impostata. (vedere par. 6.4)


Ed infine il contatto ai terminali 7 e 8 sarà riaperto ed il contattore principale diseccitato.

- **Controllo Normale di Start/Stop**

Normalmente il comando Start / Stop è controllato dall'alimentazione interna +12Vdc:

l'avvio è ottenuto quando il selettore START-STOP è chiuso, mentre lo stop è ottenuto quando si riapre il selettore.

All'accensione o dopo un ripristino manuale di allarme il motore verrà riavviato automaticamente se il comando di START-STOP è chiuso.




- **Controllo Alternativo di Start/Stop**

Altrimenti è possibile usare una sorgente esterna (+24Vdc) per attivare l'ingresso digitale.

All'accensione o dopo un ripristino manuale di allarme il motore verrà riavviato automaticamente se l'ingresso digitale è attivo.

Questo è un tipico uso con PLC.



6.3 Uscite Digitali

L'unità STM Soft Starter ha 3 uscite digitali con contatto a relè (Max 500mA, 125Vac).

6.3.1 Uscita Digitale 1: Run Relay (Terminali 7 e 8)

Questa uscita digitale è usata per controllare il contattore principale, quando l'unità è avviata l'uscita è attiva ed il contatto è chiuso.

6.3.2 Uscita Digitale 2: By-pass Relay (Terminali 7 e 9)

Questa uscita digitale è usata per controllare il contattore di by-pass, al termine del processo di avvio, questa uscita è attivata ed il contatto è chiuso. Prima dell'arresto, il contatto sarà riaperto.

6.3.3 Uscita Digitale 3: Allarme Critico (Terminali 7 e 10)

Questa uscita digitale è attiva quando interviene uno di questi allarmi:

- Thyristor in Fault
- Sovratemperatura del dissipatore
- Perdita di fase
- Sovraccarico Termico

6.4 Trimmers

L'unità STM Soft Starter ha 5 trimmers per impostare il funzionamento del SOFTSTARTER in maniera ottimale secondo le caratteristiche di qualsiasi sistema.

- L'ACC trimmer aggiusta l'inclinazione della rampa di accelerazione, che lavora sul tempo che passa dalla tensione iniziale all'uscita di piena tensione (ruotare il trimmer in senso orario per aumentare il tempo di accelerazione).
- Il DEC trimmer aggiusta l'inclinazione della rampa di decelerazione, che lavora sul tempo che passa dall'uscita di piena tensione alla tensione iniziale (ruotare il trimmer in senso orario per aumentare il tempo di decelerazione). Ruotando il trimmer completamente in senso antiorario, la decelerazione è esclusa.
- L' ST trimmer aggiusta la tensione iniziale applicata al motore, e quindi la coppia iniziale (non lineare). Deve essere impostato in modo che il motore inizi a girare immediatamente, ma prestare attenzione perché un valore troppo alto elimina l'avvio SOFT.
- Il trimmer ILim imposta la max corrente del SOFTSTARTER: un limite di corrente basso, riduce la coppia del motore ad aumenta il tempo d'avvio (ruotare il trimmer in senso orario per aumentare la corrente max).
- Il trimmer Inom imposta la corrente nominale del motore: questo valore è usato per la protezione di Sovraccarico termico (vedere par. 7.2). Ruotando il trimmer completamente in senso orario, la corrente nominale è pari a quella del SOFTSTARTER.



7 Stato dei LED e Allarmi

7.1 Tabella dello stato dei LED

LED Per Tutte le Taglie	STATO	DESCRIZIONE
AUX	Verde Spento	La scheda elettronica non è alimentata oppure è guasta
	Verde Acceso	La scheda elettronica è OK
START	Verde Spento	Nessun comando di Start
	Verde Acceso	Comando di Start Attivo
STS	Verde Lampeggiante Lento	Unità pronta a partire
	Verde Lampeggiante Veloce	Rampa Attiva
	Verde Acceso	By-pass Inserito
	Rosso Lampeggiante	Limite di Corrente Attivo
TH	Giallo Spento	Protezione Termica OK
	Giallo Acceso	Protezione Termica Fault (Sovraccarico)
	Giallo Lampeggiante	Protezione Termica Attiva
ALM	Rosso Spento	Nessun Allarme
	Rosso Acceso	Allarme Critico Attivo

7.2 Allarmi Critici

Quando un allarme critico è attivo, l'unità STM si arresta e il led ALM è acceso, mentre il motore viene arrestato a ruota libera.

7.2.1 Perdita di fase

Questo allarme critico è attivo quando viene a mancare una delle tre fasi R-S-T. La perdita di fase può essere attivata anche da un fusibile interrotto o se la frequenza di linea non è tra 45/65 Hz.

Per riavviare l'unità STM, controllare la presenza della tensione di linea sui terminali di potenza L1, L2, L3 e controllare il collegamento all'avviatore e a qualsiasi dispositivo d'isolamento collegato tra la linea e l'avviatore (contattore, fusibili, sezionatore, ecc.).

Quando il problema è risolto è necessario spegnere e riaccendere l'unità oppure aprire il comando di start.

7.2.2 Guasto ai Thyristor

Questo allarme critico è attivo quando l'unità STM ha rilevato un corto circuito sul thyristor subito dopo il comando di avvio. Questo è possibile se c'è un corto circuito sul thyristor o se c'è un cablaggio sbagliato del motore. Quando il problema è risolto è necessario spegnere e riaccendere l'unità oppure aprire il contatto di start.

7.2.3 Sovratemperatura del Dissipatore

Questo allarme critico interviene quando si attiva l'interruttore termico posto sul dissipatore di temperatura dell'unità. Per riavviare l'unità STM, è necessario attendere che il dissipatore ritorni alla temperatura di funzionamento in sicurezza. Quando il problema è risolto è necessario spegnere e riaccendere l'unità oppure aprire il contatto di start.


Se questo allarme diviene attivo, controllare il ventilatore interno se presente, e controllare se le indicazioni descritte nel par. 4.3 of this di questo manuale siano rispettate.

7.2.4 Sovraccarico Termico

L'unità STM Soft Starter calcola continuamente la temperatura del motore in base al rapporto tra l'attuale corrente assorbita dal motore e la corrente nominale I_n . L'alta temperatura può essere causata da un basso o alto sovraccarico per una lunga o corta durata.

Lo standard IEC 60947-4-2 definisce la classe di protezione che un motore deve avere durante l'avvio senza incorrere in un sovraccarico termico.

Lo stato del sovraccarico termico è calcolato solo con l'unità alimentata. Il circuito di controllo del sovraccarico termico impedisce inoltre il riavvio del motore se l'aumento della temperatura raggiunge valori troppo elevati.



8 Applicazioni Tipiche

APPLICAZIONI	3 In	3,5 In	4 In	4,5 In
AGITATORE			•	
ATOMIZZATORE			•	
BANDSAW				•
LAVAGGIO BOTTIGLIE	•			
POMPA CENTRIFUGA		•		
CENTRIFUGHE				•
SFIBRATORE				•
SEGA CIRCOLARE		•		
NASTRO TRASPORTATORE				•
TRASPORTATORE A VITE			•	
FRANTOIO CONICO		•		
FRANTOIO A GANASCIA				•
FRANTOIO ROTANTE		•		
FRANTOIO A IMPATTO VERTICALE		•		
DEBARKER		•		
ESSICCATORE				•
ASPIRAPOLVERI		•		
EDGER		•		
ELEVATORE	•			
SMAZZI ASSIALE CLAMPATA		•		
SMAZZI ASSIALE NON CLAMPATA				•
VENTILATORE CENTRIFUGO CLAMPATO		•		
VENTILATORE CENTRIFUGO NON CLAMPATO				•
VENTILATORE AD ALTA PRESSIONE				•
MACINATORE		•		
POWER PACK IDRAULICO		•		
COMPRESSORE A PISTONE				•
LAMINATOIO				•
LAMINATOIO A PALLA				•
LAMINATOIO A MARTELLO				•
LAMINATOIO A RULLO				•
MISCELATORE				•
MONOROTAIE			•	
PALLETISER				•
PLANER		•		
POMPA VOLUMETRICA POSITIVA			•	
PRESSA		•		
PUMPA A IMMERSIONE	•			
REPULPER				•
TRASPORTATORE A RULLO		•		
TAVOLA ROTANTE			•	
LEVIGATORE			•	
COMPRESSORE A VITE			•	
TRASPORTATORE A VITE			•	
SEPARATORE				•
SPEZZETTATRICE				•
AFFETTATRICE	•			
POMPA DEI RESIDUI				•
TUMBLER			•	
COMPRESSORE A PISTONE SCARICO			•	
POMPA IDRAULICA		•		

9 Manutenzione

9.1 Ventole di Raffreddamento

Le unità STM Soft Starter con ventilazione forzata usano delle ventole che restano sempre accese durante il funzionamento dell'unità. La tensione di Alimentazione è la stessa che alimenta la scheda Elettronica (Vedere par. 6.1).

In caso di danneggiamento delle ventole il dissipatore in alluminio raggiungerebbe temperature eccessive. A protezione di questo, esiste un interruttore termico preimpostato sul valore corretto. La funzione di questo interruttore è quella di staccare il segnale d'avvio finché la temperatura del dissipatore non torni a valori normali. Ciò significa che anche con il segnale d'avvio, l'unità rimane spenta e il sistema non può lavorare. Per queste ragioni è importante controllare periodicamente lo stato delle ventole verificando che girino regolarmente e senza impedimenti.

Il consumo dei ventilatore è il seguente:

Taglia	Servizio Continuo (senza Bypass)	Con Bypass
Size 9 <150A	Nessuna Ventola	Nessuna Ventola
Size 9 >=150A	Una Ventola 92x92 - 16W	Nessuna Ventola

9.2 Manutenzione

Per mantenere un raffreddamento corretto, l'utente deve pulire il dissipatore e la griglia protettiva delle ventole. La frequenza di queste operazioni dipende dall'inquinamento atmosferico locale.

Controllare periodicamente anche che le viti dei terminali di potenza e di messa a terra siano serrate correttamente (si vedano i dettagli di cablaggio).

9.3 Procedura di riparazione

- Telefonare a CD Automation.
- Esporre il problema al responsabile delle riparazioni in quanto qualche volta potrebbe essere risolto telefonicamente.
- Se diversamente il problema non venisse risolto telefonicamente, spedire l'unità presso CD Automation descrivendo il guasto e comunicando il nome della persona a cui fare riferimento.
- Usare un imballo robusto per spedire l'unità.

9.4 Garanzia

CD Automation dà 12 mesi di garanzia sui suoi prodotti. La garanzia è limitata alla riparazione ed alla sostituzione di parti nella nostra sede ed esclude i prodotti non usati propriamente ed i fusibili.

La garanzia non include i prodotti con i numeri di serie cancellati. Le unità danneggiate dovranno essere spedite alla CD Automation a carico del cliente e il nostro responsabile delle riparazioni verificherà se l'unità dovrà essere riparata in garanzia o fuori garanzia.

Le parti sostituite rimarranno di proprietà della CD Automation.

10 Note

10 Note

[Redacted content]